UNIVELECT

- Electricité (TBT - BTA - BTB - HTA- EP)
- Climatisation & Froid
- Groupes électrogènes
- Onduleurs

Nos partenaires

IPS - CGRAE
ARRIVEE
LE 2 8 AVR. 2026
SERVICE PATRIMOINE
N° :

Adressé à

IPS CGRAE
Plateau, rue du commerce, non loin de la Galerie Peyrissac
BVP 164 ABIDJAN
Site : SIEGE

Téléphone: 2720251212
Fax: 2720251100
CC N°: 13 39 592 Y

DEVIS N° UDV260282

Date : 21/04/2026

Auteur : CLAUDE EHOUSSOU

FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
BATIMENT ANNEXE 3e ETAGE	18%			Un	Option
Panel Led Encastré 120*30 6500K	18%	45 000	9	Un	405 000

Délai d'exécution de travaux:	02 jours	Total HT	405 000
Validité de l'offre:	15 Jours	Total TVA	72 900
Conditions de règlement:	Règlement à 30 jours	Total TTC	477 900
Mode reglement:	Cheque		

Arrêter le présent devis a la somme de :
quatre cent soixante-dix-sept mille neuf cents Francs CFA BCEAO

Cachet, Date, Signature

UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Tél.: 27 21 28 00 41
Fax: 27 21 26 93 20
Service Administration des Ventes

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Patrimoine

Ibrahim TOURE

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Directeur Adjoint des Moyens Généraux et du Patrimoine

ISO 900 Qualité AFNOR CERTIFICA

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	Version : 02 Date de création : 22/02/2022

N° 0007939

Client : IPS-CORAE Site Siège batiment annexe N° OT : 019045

Domaine d'intervention		Nature d'intervention	
Electricité	X	Dépannage	X
Climatisation		Entretien	
GE		Installation	
Onduleur		Audit	
Plomberie		.....	
Energie solaire			
Autres			

Dates d'intervention

Date : 12/03/2026 Heure Arrivée 10h Heure Départ 12h00

Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....

Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....

Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 GORÉ OBLÉ
2 GUEUGBEU MICHELLE
3 .....
4 .....
5 .....
6 .....

Description des travaux

Constat
- Jaunissement des luminaires
- Vieillissement des composants LED, luminosité faible dans certains bureaux du batiment annexe (RDC (bureau responsable achat et approvisionnement, toilette, service courrier, service banque) 1er étage (toilette, hall, 1er bureau, Directeur adjoint, Secrétariat ; 2ème étage bureau gestionnaire pension civiles, Chef de service Prestation sociale, Service Prestation, chef de Section ; 3ème étage Hall toilette)) à Pasdar, le remplacement de ces luminaires.

Résultat des travaux (après intervention)

Remplacement de 6 luminaires défectueux par des plafonniers LED 1,20m (36W) et 1 ampoule E27 (5W) et 1 interrupteur double (va-et-vient)

Travaux à prévoir

Plafonnier 1,20 (encastré 17) (1 appareil 11) 6500k 56W + tube LED 1,20m (36) Ampoule E27 (5) interrupteurs double (va-et-vient)

Pièces remplacées	Références	Qté
bureau reclamation du 3ème étage (03 appareils)		
Aucune		

Observations du technicien

En attente du matériel Total : plafonnier 1,20m 6500k 56W (11 appareil) encastré (17) + tube 1,20m (36), E27 (5) et (va-et-vient)

Observations du client

62 tubes lumineux à remplacer, urgent + 01 Interrupteur Double

Date : 13-03-2026	Date : 12/03/2026	Date : 17/03/2026
Nom du client : [illegible]	Nom du technicien : GORÉ OBLÉ	Responsable technique :
Signature :	Signature :	Signature :

CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE INSTITUTION DE RETRAITE
SERVICE GENERAL DE RETRAITE
DIRECTION DES AGENTS DE L'ETAT
Service Patrimoine