



Client : UNIVELECT SAS Site : MARCORY ZONE 4 N° 0000354 N° OT : 017430

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention		
Electricité	Dépannage	<input checked="" type="checkbox"/>	Date : 16/01/26	Heure Arrivée 08h00 Heure Départ 08h45
Climatisation	Entretien	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée Heure Départ
GE	Installation	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur	Audit	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée Heure Départ
Autres		<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée Heure Départ

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. SAY ROBRIQUE

4

2.

5

3.

6

Description des travaux

Verification Luminaires non fonctionnels.
Reglette opale 6500K 1,20m 72W hors service dans la salle de réunion.

Résultat des travaux (après intervention)

Reglette led opale hors service et .

Travaux à prévoir

Remplacer les reglette opale 1,20m 6500K 72W (04) afin d'uniformiser le type de reglette.

Pièces remplacées	Références	Qté

Observations du technicien

des reglettes de la salle réunion ne sont pas uniforme et vieillissantes. zone d'ombre (moins éclairée).

Observations du client

UNIVELECT SAS				
Date : 26/01/2025	Date : 26/01/26			
Nom du client : UNIVELECT	Nom du technicien : SAY	Date :		
Signature : GESTION DE STOCK	Signature : Assouan PO	Resp. Technique :		Signature :