



Site : ABIDJAN ZONE 1

Domaine d'activité : AUTRES

Type d'activité : Livraison à soi même

Affectation : DIRECTION TECHNIQUE

Poste budgétaire : REPARATION PARC AUTO

Formulaire émis le (date et heure) : 26/01/2026 09:00

Période souhaitée pour réalisation de la prestation : 27/01/2026

Intitulé de la prestation : Prestation parc auto

Intitulé de la prestation : REPARATION DE BOITE DE VITESSE DE LA  
TOYOTA HILUX 1097JG 01

**SC/Direction**

Nom : SOUMAH

Prénom : MARIE-THERESE

Date : 26/01/2026

**Resp. logistique et du patrimoine**

Nom : KOSSI

Prénom : Epouse kouassi afi

Date : 26/01/2026

**Directeur Général**

Nom : BEHIBRO

Prénom : KOUASSI-KAN FERDINAND

Date : 26/01/2026