



N° 0009908

Client : SGCI Site : AGENCE DE BOUAKÉ N° OT :

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention		
Electricité <input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>11-02-25</u>	Heure Arrivée <u>14h30</u>	Heure Départ <u>15h15</u>
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Plomberie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Energie solaire <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Autres <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 <u>BLI ALEXIS</u>	4
2	5
3	6

Description des travaux

Dépannage électrique :
Remise en marche de l'électricité extérieure.

Résultat des travaux (après intervention)

Reprise du fonctionnement normal de l'électricité extérieure.

Travaux à prévoir

Le remplacement de 2 reglettes étanches.

Pièces remplacées	Références	Qté
<u>Aucune</u>		

Observations du technicien

Une reglette étanche arrachée par un véhicule au sous-sol.

Observations du client

Date : 11-02-26 Date : 11-02-26
 Nom du client : D. Koua Resp. Technique :
 Signature : [Signature] Signature : [Signature]

