

RIMCO-SETACI 9, rue du Canal -Zone 3  
01 BP V 230 ABIDJAN 01 ABIDJAN

Aperçu atelier

26VGAOR50743

Page 1/2

Client CUNICLI

UNIVERS ELECTRICITE ET CLIMATISATION  
UNIVERS ELECTRICITE ET CLIMATISATION  
11 BP 2943 ABIDJAN 11

Date du document:  
Date d'échéance:  
Vendeur :  
Limite commande  
Niveau carburant  
N° Entrée

27/01/26  
27/01/26  
MADELEINE KOUAKOU  
0

Code marque KIA	VIN U5YPU81DBSL416348	Kilométrage/Temps 11 / 0	Réceptionnaire RdV 11051	Date Rendez-vous 27/01/26 / 11:00:07
Modèle SPORTAGE LX 2.0L 4X2	N° Immat. 51069WWCI01	Date inspection	Réceptionnaire Restit. 11051	Date de Retrait 02/02/26 / 15:00:07
Code modèle	Prem. Immat. 20/08/25	Date émission	Contrat de service	Limite commande 0

N°	N° client facturé	Désignation	Qté.	Unité	Prix unitaire	Montant
10000		CONTROLLER INSERTION DE MAUVAIS CARBURANT ( VEH Pièce				
31120N9200	CUNICLI	ENS POMPE A CARBURANT PUMP ASSY - FUEL	1	Pièces	381 886,16	381 886
		Somme Pièce				381 886
		Somme Tâche N°. 1				381 886
20000		REMORQUE QUI NE DEMARRE PAS) Compte général				
70780000	CUNICLI	CARBURANT	40		820	32 800
		Somme Compte général				32 800
		Somme Tâche N°. 2				32 800
		Maln-d'oeuvre				
Z_TRAVAUX	CUNICLI	MAIN D'OEUVRE MECANIQUE	8	Heures	10 000	80 000
MO00000028	CUNICLI	PETITE FOURNITURE KIA Fourniture KIA	1	Heures	15 462,33	15 462
		Somme Maln-d'oeuvre				95 462
		Pièce				
4100420071102	CUNICLI	OCTANE PLUS/BOSSTER ( ADDITIF ESS )REF 8351/21616	1	Pièces	10 625	10 625
		Somme Pièce				10 625
		Total Divers				106 087

\* = Pièce remplacement

Total XOF	520 773
0% TVA de 32 800	0
18% TVA de 487 973	87 835
Total TTC XOF	608 609