

Travail de maintenance station
shell sans passage corridor.

sable houré 12x 1000 ⇒ 12000 F
Ciment paquet 3x 4500 ⇒ 13500 F
Main d'œuvre ⇒ 30000 F

Total ⇒ ~~55.500 F~~

50000 F

naçon → 07 09 34 38 04