



Client : **SGEI**

Site : **BOULEVARD RA BASSAM**

N° 0000518

N° OT : **OT.01.9354**

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention		
Electricité	<input type="checkbox"/>	Dépannage	<input checked="" type="checkbox"/>	Date : <b>23/03/26</b>	Heure Arrivée : <b>19H</b>	Heure Départ : <b>20H50</b>
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Entretien	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
GE	<input type="checkbox"/>	Installation	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
Onduleur	<input type="checkbox"/>	Audit	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
Autres	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. <b>DIABATE BASSAYA</b>	4
2. <b>ASSO DANIEL</b>	5
3. <b>SILUE</b>	6

**Description des travaux**  
 Diagnostic : de split mural TRANE INVERTER NE produit pas du froid (salon) NB: 3CV  
 Cause : problème de commutation (CEO)  
 Solution : Remplacement du câble de liaison H/S

**Résultat des travaux (après intervention)**  
 Bon fonctionnement de l'équipement.

**Travaux à prévoir**  
 //

Pièces remplacées	Références	Qté
<b>Cable 5x2,5mm<sup>2</sup></b>		<b>25m</b>
<b>moulure 2 passage</b>		<b>2,5L</b>
<b>cheville Nr 8</b>		<b>20</b>
<b>vis Nr 8</b>		<b>20</b>

**Observations du technicien**  
 Bon fonctionnement de l'équipement.  
 mise en observation

**Observations du client**

Date : <b>23/03/26</b>	Date :
Nom du technicien : <b>DIABATE</b>	Resp. Technique :
Signature : <i>[Signature]</i>	Signature :

**ASSEMBLAN ADJENUCIE**  
 Responsable d'agence  
 Agence BASSAM  
 Société Générale Côte d'Ivoire  
 23/03/26

