

Client : **ARTLIA** Site : **Cocody**

N° 0000108 N° OT : **018861**

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention		
Electricité	<input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage	<input checked="" type="checkbox"/>	Date : 26 et 26	Heure Arrivée : 16h	Heure Départ : 16h45
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Entretien	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
GE	<input type="checkbox"/>	Installation	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Onduleur	<input type="checkbox"/>	Audit	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Autres	<input type="checkbox"/>			Date :	Heure Arrivée	Heure Départ

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. DIABATE DIASSA YA	4
2. ASSO DANIEL	5
3.	6

Description des travaux
 Diagnostic de split aurore (MIDEA 2CV) du hall ne fonctionne pas du froid.
 cause : les condensateurs 45uF et 3,5uF de l'unité extérieure H.S.
 Equipement à l'arrêt.

Résultat des travaux (après intervention)
 Equipement à l'arrêt.

Travaux à prévoir
 Remplacer les condensateurs et faire la maintenance.

Pièces remplacées	Références	Qté
//	//	

Observations du technicien
 Equipement à l'arrêt.

Observations du client

2601196
 client : **ARTLIA**
 Côte d'Ivoire
 au Capital de 6 720 000 FCFA
 COM No CI-ABJ-2016-B-19120
 Renseignements : BT - BTA - BTB - HTA - EP) - Climatisation et Froid - Groupe Electrogène - Onduleur
 de Banavars : Cocody
 BP 4101 Abidjan 08
 Tel : +225 27 212 800 41 - Fax : +225 27 212 693 20 - Cel : +225 01 024 444 66 - Email : info@univelect.com

Date : 26/12/2025
 Nom du technicien : **DIABATE**
 Signature :

Date :
 Resp. Technique :
 Signature :

