



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

N° 0007689

Client : ORACI Site : DIRECTION

N° OT : 018233

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention		
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : 21/07/26	Heure Arrivée : 9H	Heure Départ : 16H15
Climatisation <input checked="" type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée : .....	Heure Départ : .....
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée : .....	Heure Départ : .....
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée : .....	Heure Départ : .....
Plomberie <input type="checkbox"/>	..... <input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée : .....	Heure Départ : .....
Energie solaire <input type="checkbox"/>				
Autres <input type="checkbox"/>				

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 Diabate Bamaya	4 7
2 ETIEN	5
3	6

**Description des travaux**  
 Diagnostic des 03 split's Gainable 6CV ne produisent pas du froid  
 Cause: problème de phase d'un gainable LG, et non démarrage des Compresseurs des 02 autres  
 action menée: Inversion de phase, plusieurs tests effectués sur les équipements, les 02 compresseurs sont H.S.

**Résultat des travaux ( après intervention )**  
 Un gainable en fonctionnement après inversion de phase.  
 les 02 autres gainables à l'arrêt.  
 LG 6CV R22  
 TRANE 6CV R410A

**Travaux à prévoir**  
 Remplacement de équipements H.S.

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune.		

**Observations du technicien**  
 Zone très sensible, trouvé une solution pour y remédier

**Observations du client**

Date : 21/04/2026  
 Nom de client : ORACI  
 Signature : SERVICE INFORMATIQUE MOYENS GENERAUX

Date : 21/07/25  
 Nom du technicien : DIABATE  
 Signature :

Date : 21/07/2026  
 Resp. Technique :  
 Signature : Maintenance