



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

Client : CEI Site : SIEGE

N° 0007127

N° OT : 018868

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention	
Electricité <input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : 11/02/2026	Heure Arrivée 12h
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>		Heure Départ 14h
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>		Heure Départ
Plomberie <input type="checkbox"/>		Date :	Heure Arrivée
Energie solaire <input type="checkbox"/>			Heure Départ
Autres <input type="checkbox"/>		Date :	Heure Arrivée
			Heure Départ

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 KOIROH K. ALAIN	4
2 AGOBIO JONATHAN	5
3 ABLE PARIUS	6

Description des travaux  
 Panne déclarée: Site hors tension dû au câble d'alimentation du disjoncteur de tête 100A cramé.  
 Action menées: sectionnement de la partie cramée et reconnaissance du câble.

Résultat des travaux (après intervention)  
 Après réconnection et mise en service du disjoncteur de tête. bon fonctionnement de tous les circuits.

Travaux à prévoir  
 Remplacement du câble d'alimentation 5x25mm<sup>2</sup> VISALVEX.

Pièces remplacées

Références

Qté

Observations du technicien

Câble d'alimentation vieillissant, urgence de remplacer.

Observations du client



Date :

Nom du client :

Signature :

Date : 11/02/2026

Nom du technicien : KOIROH

Date :

Resp. Technicien :

17/02/2026

P d 1



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

N° 0007129

Client : CEI Site : SIEGE

N° OT : 018868

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention	
Electricité <input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage <input type="checkbox"/>	Date : <u>11/02/2026</u>	Heure Arrivée <u>12h</u> Heure Départ <u>19h</u>
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Plomberie <input type="checkbox"/>	<u>CAPETISE</u> <input checked="" type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Energie solaire <input type="checkbox"/>			
Autres <input type="checkbox"/>			

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. <u>KOIROH K ALAIN</u>	4
2. <u>AGDAO JONATHAN</u>	5
3. <u>ADLE MARIUS</u>	6

**Description des travaux**

Expertise pour remplacement de disjoncteur Compact 9P, 250A ABB 9ACE-TMAX, disjoncteur 9P 125A (02), disjoncteur 9P 80A (01) dans le TGBT.

**Résultat des travaux ( après intervention )**

/ /

**Travaux à prévoir**

Pièces remplacées	Références	Qté

**Observations du technicien**

Disjoncteur Compact 9P, 250A (01), disjoncteur 9P 125A (02) et disjoncteur 9P 80A (01) defectueux.

**Observations du client**

Date : 11/02/2026 Date : 18/02/2026

Nom du client : CEI Nom du technicien : KOIROH Resp. Technique : [Signature]

Signature : [Signature]

