



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 03

Date de création : 24/12/2025

Client : NSIA

Site : HOLDINGS ASSURANCES

N° 0000234

N° OT : 019140

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input type="checkbox"/>	Date : 03/03/26 Heure Arrivée 10h45 Heure Départ 16h30
Climatisation <input checked="" type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres <input type="checkbox"/>	VISITE <input checked="" type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 DIABATE BASSAYA	4 7
2 ASSOA DANIEL	5
3	6

Description des travaux
 Visite pour état des lieux des équipements de climatisation pour la maintenance.

Résultat des travaux (après intervention)
 Visite effectuée. 02 split manque de fréon R410a.
 Manque de dismatic

Travaux à prévoir
 Complément de fréon R410a à effectuer, Remplacement d'un dismatic défectueux

Pièces remplacées	Références	Qté
//	//	

Observations du technicien
 * 02 splits muraux n'ont pas de fréon dans le circuit
 * et armoire coulé.

Observations du client

COURRIER ARRIVEE
 NSIA Holding Assurances
 Date : 03/03/26
 Nom du client : NSIA Holding Assurances
 Signature : [Signature]

Date : 03/03/26
 Nom du technicien : DIABATE
 Signature : [Signature]

Date : 03/03/26
 Resp. Technicien : [Signature]
 Signature : [Signature]

SERVICE COURRIER