



Client : IPS - CGRAE Site : TREICHVILLE BAT. B. 4 N° 0000063 N° OT : 01019558

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention		
Electricité	<input type="checkbox"/>	Dépannage	<input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>08-04-2026</u>	Heure Arrivée <u>09h</u>	Heure Départ <u>12h</u>
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Entretien	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
GE	<input type="checkbox"/>	Installation	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Onduleur	<input type="checkbox"/>	Audit	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Autres	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. <u>ETIEN CREPIN</u>	4.
2. <u>ASSRA DANIEL</u>	5.
3.	6.

Description des travaux

Retrait de la Carte Electronique de la Casette AAIKIN R410A VRV Hors Service.

Isolation de l'équipement pour permettre aux autres de fonctionner correctement.

Résultat des travaux (après intervention)

Bon fonctionnement de l'ensemble des équipements VRV sauf la Casette dont la Carte est Hors Service.

Travaux à prévoir

Remplacer la Carte défectueuse.

Pièces remplacées	Références	Qté
<u>Aucune</u>		

Observations du technicien

Equipement a l'arrêt en attente de remplacer la Carte

Observations du client

Date : 08/04/2026 Date : 08-04-2026
 Nom du client : DIDY BOMMIS Nom du technicien : Etien
 Signature : [Signature] Signature : [Signature]

