



- Electricité (TBT - BTA - BTB - HTA)
- Climatisation & Froid
- Audit Energétique
- Energie solaire

- Alimentations de Secours
- * Groupes Electrogènes
- * Onduleurs
- * Plomberie

DEVIS N° : UDV260005

CLIENT : UNICEF

Adresse 04 BP 443 Abidjan 04
Téléphone 21 21 18 50
Fax: 21 21 18 52
N° CC : 9102822 F

FOURNITURE ET REMPLACEMENT DU MOTEUR TURBINE
DU SPLIT 3CV DU BUREAU ICT STAFF
RIVIERA GOLF

DATE : 08/01/26

BON DE COMMANDE :
BON DE LIVRAISON :

Désignation	Unité	Qté	Prix Total HT	% Remise	Montant HT
FOURNITURE ET REMPLACEMENT DU MOTEUR TURBINE DU SPLIT 3CV DU BUREAU ICT STAFF	Ens	1,00	50 000		50 000
CONDITIONS COMMERCIALES Validité de l'offre : 01 Mois Délai d'exécution des travaux : 01 jour Règlement : Selon nos termes					

Arrêté le présent devis à la somme de francs CFA :

Cinquante neuf mille

Montant HT	50 000
TVA 18%	9 000
Total TTC	59 000
NET A PAYER	59 000

SERVICE COMMERCIAL

11 BP 2943 Abidjan 11
Tel: 21 21 28 00 41
Fax: 21 21 28 00 20
Service Administration des Ventes

SAS au capital de 100.000.000 FCFA - Siège Social: 25 Rue Paul Langevin - Zone 4c - 11 BP 2943 Abidjan 11
Tel.: +225 27 21 28 00 41 - Fax: + 225 21 26 93 20 - RC N°: CI-ABJ-01-2010-B13-07086 - CC N° 1100418 F
www.univelect.com - Email: info@univelect.com



Client : UNICEF Site: RIVIERA GOLF

N° 0007817

N° OT : 0-16970

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention		
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : 17/12/2025	Heure Arrivée : 08h	Heure Départ : 13h40
Climatisation <input checked="" type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
Plomberie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
Energie solaire <input type="checkbox"/>				
Autres <input type="checkbox"/>				

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

- 1. KOUMBE GERARD
- 2. AGNISSAN MAKIE FRANCO
- 3.

Description des travaux

Le split mural Samsung 3 CV du bureau ICT STAFF fait du bruit
 CAUSE: fissure au niveau de la turbine de l'unité intérieure

Résultat des travaux (après intervention)

Le split fonctionne mais fait du bruit par moment

Travaux à prévoir

Remplacement de la turbine

Pièces remplacées

Références

Qté

AUCUNE

11

11

Observations du technicien

Le split fonctionne mais fait du bruit par moment

Observations du client

Date : 17/12/2025

Date : 17/12/2025

Date : 22-12-25

Nom du client : UNICEF

Nom du technicien : Gerard

Resp. Technique : Adouba

Signature : [Signature]

Signature : [Signature]

Signature : [Signature]