

**SYSTEME MANAGEMENT QUALITE****FORMULAIRE DE DEMANDE D'ACHAT**

Code : EN40.PS1

Version : 04

Date de création : 16/08/2024

Client : RESTAURANT CHEZ LAURE

Site : M'BADON COCODY

N° Devis : UDV260043

Domaine d'activité : CLIMATISATION

Type d'activité : Dépannage

Type d'achat : Matériaux

Formulaire émis le (date et heure) : 30/01/2026 00:00

Matériel souhaité pour (date et heure) : 30/01/2026 00:00

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

| N° | Article | Référence Constructeur | Quantité | Disponibilité en stock | Unité |
|----|--|------------------------|----------|------------------------|-------|
| 1 | Split Mural MIDEA R410A 1,5Cv Inverter | CLIM.SPLI.0019 | 1 | | Un |
| 2 | Cuivre 5/8 diam 0,81 | CLIM.CACC.000 3 | 17 | | ml |
| 3 | Cuivre 1/2 diam 0,81 | CLIM.CACC.000 1 | 55 | | ml |
| 4 | Cuivre 3/8 diam 0,81 | CLIM.CACC.000 4 | 22 | | ml |
| 5 | Cuivre 1/4 diam 0,81 | CLIM.CACC.000 2 | 60 | | ml |
| 6 | Armaflex 3/8 Ep 13 | CLIM.CACC.005 0 | 11 | | Lg |
| 7 | Armaflex 1/4 Ep 13 | CLIM.CACC.004 9 | 30 | | Lg |
| 8 | Câble Ro2V 4X2.5 Mm² | ELEC.CABL.002 8 | 70 | | ml |
| 9 | Tuyau PVC EVAC Ø 32 | PLOM.TUYA.000 5 | 20 | | ml |
| 10 | Tuyau PVC EVAC Ø 25 | PLOM.TUYA.000 4 | 17 | | ml |
| 11 | Coude PVC EVAC Ø 32 90° | PLOM.PACC.000 7 | 4 | | Un |
| 12 | Coude PVC EVAC Ø 25 90° | PLOM.PACC.000 6 | 2 | | Un |
| 13 | Té PVC Ø 32 EVAC 90° | PLOM.PACC.008 7 | 3 | | Un |

| | | | | | |
|----|--|--------------------|----|--|----|
| 14 | Té PVC pression Ø25 90° | PLOM.PACC.011 5 | 1 | | Un |
| 15 | Paire de domino 16 mm² | ELEC.EACC.026 4 | 6 | | Un |
| 16 | Goulotte blanche 100x80 | ELEC.GOUL.003 4 | 6 | | ml |
| 17 | Cheville N°8 | ELEC.EACC.006 8 | 30 | | Un |
| 18 | Vis N°8 | ELEC.EACC.020 4 | 30 | | Un |
| 19 | Bande armafex adhesive | CLIM.CACC.010 8 | 1 | | Un |
| 20 | Colle néoprène - petite boîte | CLIM.CACC.010 2 | 1 | | Un |
| 21 | Colle tangite PVC - Tube | CLIM.CACC.010 4 | 1 | | Un |
| 22 | Câble Vgv 3X2.5mm² | ELEC.CABL.000 4 | 54 | | ml |
| 23 | Cheville N°12 | ELEC.EACC.006 7 | 6 | | Un |
| 24 | Disque diamant grand | | 2 | | Un |
| 25 | Support métallique 1CV-3CV | CLIM.CACC.008 9 | 1 | | Un |
| 26 | Split armoire 3CV inverter R410A MIDEA | CLIM.SPLI.0053 | 2 | | Un |
| 27 | Armafex 5/8 Ep 13 | CLIM.CACC.005 3 | 9 | | Lg |
| 28 | Armafex 1/2 Ep 19 | CLIM.CACC.005 8 | 28 | | Lg |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Demandeur

OUFFOUE
KEDE CLAVER
30/01/2026

Supérieur Hiérarchique

ADOUBI
Pierre Emmanuel
30/01/2026

Resp. administration de vente

FLEAN
ANNICETTE
30/01/2026

Directeur Technique

ABO
KOBENAN ALEXANDRE
02/02/2026



UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Tél.: 27 21 28 00 41
Fax: 27 21 26 93 20
Service Administration des Ventes



UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Tél.: 27 21 28 00 41
Fax: 27 21 26 93 20
Responsable Technique Zone 1