



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

Code : EN03.PS2

Version : 03

Date de création : 03/02/2025

ORDRE DE MISSION

Date : 02 AVR. 2026

Maintenance :

Projet :

Autre :

Réf : DG/DT/OM/kamm /20 26 / 084

N° OT : OT018507 ; OT019341 ; OT018532 ; OT 018333

Monsieur : Ferdinand Kouassi -K BEHIBRO Qualité : Directeur Général

Donne l'ordre à :

Nom et Prénoms : GONDO Serge Fonction : Climaticien chauffeur

KONAN Rodriguez Electrotechnicien

SANGA Osée Climaticien

De se rendre en mission à : BOUNDIALI – TENGRELA – ODIENNE
KORO BOROTOU

Client : SGCI

Objet de la mission : MAINTENANCE PREVENTIVE ELECTRICITE, ONDULEUR,
REGULATEUR ET CLIMATISATION DES AGENCES ET
DOMICILES RA

Moyen de transport : Voie Terrestre

VEHICULE NISSAN HARDBODY IMMATRICULE 3746KV01

Itinéraire : KORHOGO – BOUNDIALI – TENGRELA – ODIENNE
KORO BOROTOU - KORHOGO

Date de départ : LUNDI 13 AVRIL 2026

Date de retour : JEUDI 30 AVRIL 2026

Observations : CAISSE A OUTILS ..., OUTILLAGES

RESPONSABLE OPERATIONNEL

02/04/2026
UNIVELECT SAS
041
03 20
Resp. Zone 1

YEO Nouhoula

DIRECTEUR QCT

N'ZIAN Fofié Alix Franck

DIRECTEUR GENERAL

Ferdinand Kouassi-K BEHIBRO



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

DETAILS DES FRAIS DE MISSION

Code : EN10.PO2

Version : 02

Date de création : 03/02/2025

MAINTENANCE:

PROJET:

AUTRE:

PERIODE DE LA MISSION: du ...13/04/2026... au ...30/04/2026....

Nbre de jours: 18

LIEU : BOUNDIALI - TENGRELA - ODIENNE - KORO BOROTOU

ITINERAIRE : KORHOGO - BOUNDIALI - TENGRELA - ODIENNE - KORO BOROTOU - KORHOGO

OBJET:

MAINTENANCE PREVENTIVE ELECTRICITE , ONDULEUR , REGULATEUR , CLIMATISATION , DES AGENCES AU DOMICILES RA

CLIENT : SGCI

TECHNICIENS:

Nbre de personnes : 3

GONDO SERGE

Climaticien chauffeur

KONAN RODRIGUEZ

Electrotechnicien

SANGA OSEF

Climaticien

DEPART PREVU LE : 13/04/2026

Retour prévu le : 30/04/2026

Date	Poste Budgétaire	Désignation	Quantité	PU	Montant
DU 13/04/2026 AU 30/04/2026		Frais de carburant essence du véhicule Toyota Hilux immatriculé 3746KV01	278,05	820	228 000
		Frais d'hébergement de cinq nuits pour trois techniciens à boundiali	5	30 000	150 000
		Frais d'hébergement de deux nuits pour trois techniciens à tengréla	2	30 000	60 000
		Frais d'hébergement d'une nuit pour trois techniciens à borotou koro	1	30 000	30 000
Total des dépenses					468 000 CFA
Imprevu					4 680 CFA
(Factures justificatives à transmettre à la comptabilité)					472 680 CFA
Total montant					

Visa Chef de mission

Visa Contrôleur Budgétaire

Visa Directeur Technique

P.O SILUE
01/04/2026

UNIVELECT SA
TT BP 2943 Antanan 11
Tél.: 27 21 28 00 41
Fax: 27 21 26 93 20
03/04/26
CONTRÔLEUR BUDGET

POI ARSO
Alemu

UNIVELECT SA
TT BP 2943 Antanan 11
Tél.: 27 21 28 00 41
Fax: 27 21 26 93 20
02/04/26
Responsable Technique Zone 1