



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

Code : EN03.PS2

Version : 03

Date de création : 03/02/2025

ORDRE DE MISSION

Date : 02 AVR. 2026

Maintenance :

Projet :

Autre :

Réf : DG/DT/OM/kamm /20 26 / 085

N° OT : OT 018514

Monsieur : Ferdinand Kouassi -K BEHIBRO Qualité : Directeur Général

Donne l'ordre à :

Nom et Prénoms : BLI Alexis

Fonction : Electrotechnicien chauffeur

KACOU Joël

Climatisation

KOUASSI Emile

Plombier

YAO N'Goran

Climaticien

De se rendre en mission à : SEGUELA

Client : SGCI

Objet de la mission : MAINTENANCE PREVENTIVE ELECTRICITE, ONDULEUR, REGULATEUR, CLIMATISATION ET PLOMBERIE DES AGENCES ET DOMICILES RA

Moyen de transport : Voie Terrestre

VEHICULE TOYOTA HILUX IMMATRICULE AA588YG01

Itinéraire : BOUAKE - KORHOGO - BOUAKE

Date de départ : LUNDI 04 MAI 2026

Date de retour : DIMANCHE 10 MAI 2026

Observations : CAISSE A OUTILS ..., OUTILLAGES

RESPONSABLE OPERATIONNEL

ABO/PO
UNIVELECT SAS
BP 2343 Abidjan 11
Tél : 27 21 26 98 20
Fax : 27 21 26 98 20
Rég. Com. Cote d'Ivoire 20131
02/04/2026

YEO Nouhoula

DIRECTEUR QCT

UNIVELECT SAS
Directeur de la Qualité
et de l'Environnement
27 21 26 98 20

N'ZIAN Fofié Alix Franck

DIRECTEUR GENERAL

UNIVELECT SAS
Directeur Général
BP 2343 Abidjan 11 / Tél : 27 21 26 98 20 - Fax : 27 21 26 98 20

Ferdinand Kouassi-K BEHIBRO

**SYSTEME MANAGEMENT QUALITE****DETAILS DES FRAIS DE MISSION**

Code : EN10.PO2

Version : 02

Date de création : 03/02/2025

MAINTENANCE: PROJET: AUTRE:

PERIODE DE LA MISSION: du ...04/05/2026... au ...10/05/2026....

Nbre de jours: 7

LIEU : SEGUELA

ITINERAIRE :BOUAKE - SEGUELA - BOUAKE

OBJET:

MAINTENANCE PREVENTIVE ELECTRICITE , ONDULEUR ,
REGULATEUR , CLIMATISATION ET PLOMBERIE DES AGENCES ET
DOMICILES RA

CLIENT : SGCI

TECHNICIENS:

Nbre de personnes : 4

BLI ALEXIS

Electrotechnicien chauffeur

KACOU JOEL

Climaticien

YAO N'GORAN

Climaticien

KOUASSI EMILE

Plombier

DEPART PREVU LE : 04/05/2026

Retour prévu le : 10/05/2026

Date	Poste Budgétaire	Désignation	Quantité	PU	Montant
DU 04/05/2026 AU 10/05/2026		Frais de carburant gasoil du véhicule Toyota Hilux immatriculé AA588YG01	74,07	675	50 000
		Frais d'hébergement de six nuits à séguéla pour trois techniciens	6	30 000	180 000
		Frais d'hébergement de trois nuit à séguéla pour Emile	3	10 000	30 000
		Frais de transport retour séguéla - bouaké	1	8 000	8 000
		Frais de transport de la gare au bureau UNIVELECT	1	1 000	1 000
Total des dépenses					269 000 CFA
Imprevu					2 690 CFA
(Factures justificatives à transmettre à la comptabilité)					271 690 CFA
Total montant					

Visa Chef de missionP. O. SILLUE
01/04/2026Visa Contrôleur BudgétaireUNIVELECT SAS
BP 2943 Abidjan
Tél.: 27 21 26 93 20
Fax: 27 21 26 93 20
CONTRÔLEUR BUDGETVisa Directeur TechniqueA. B. P. O.
UNIVELECT SAS
BP 2943 Abidjan
Tél.: 27 21 26 93 20
Fax: 27 21 26 93 20
Responsable Technique Zone 1

02/04/2026