



Client : ACI Site : ZONE 4 C N° : 0000220 N° OT :

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention		
Electricite <input type="checkbox"/>	Depannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>23/02/26</u>	Heure Arrivée <u>12h</u>	Heure Départ <u>13h</u>		
Climatisation <input checked="" type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :		
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :		
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :		
Autres <input type="checkbox"/>		Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 <u>DIABATE BASSAYA</u>	4 <u>7</u>
2 <u>SILUE</u>	5
3	6

Description des travaux
 Diagnostic : Le split SMART ON/OFF de ce bureau n'est pas stable et ne produit pas du froid.
 Cause : Le condensateur est hors service (G.S.)
 Action menée : vérification du split par un technicien.
 Solution : Remplacement du condensateur de 501F H08 par un neuf de 501F.

Résultat des travaux (après intervention)
 Diagnostic effectué.

Travaux à prévoir
 Remplacement du condensateur

Pièces remplacées	Références	Qté
//		

Observations du technicien
 équipement à l'arrêt pour réparation.

Observations du client

Date : <u>23/02/2026</u> Nom du client : <u>ACI</u> Signature : <u>[Signature]</u>	Date : <u>23/02/26</u> Nom du technicien : <u>DIABATE</u> Signature : <u>[Signature]</u>	Date : <u>28/02/2026</u> Resp. Technique : <u>[Signature]</u> Signature : <u>[Signature]</u>
--	--	--

