



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

Client : SGCI Site : GALERIE ACT PARC NO 1006352 N° OT : 0174

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité	<input checked="" type="checkbox"/>	Date : 19/01/26 Heure Arrivée 12H00 Heure Départ 12H30
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Date :
GE	<input type="checkbox"/>	Heure Arrivée
Onduleur	<input type="checkbox"/>	Heure Départ
Plomberie	<input type="checkbox"/>	
Energie solaire	<input type="checkbox"/>	
Autres	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	Date :
	<input type="checkbox"/>	Heure Arrivée
	<input type="checkbox"/>	Heure Départ
	<input type="checkbox"/>	Date :
	<input type="checkbox"/>	Heure Arrivée
	<input type="checkbox"/>	Heure Départ

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 SAY BOUBRE GUE 4
 2 5
 3 6

Description des travaux

Expertise pour le remplacement des luminaires
hors service de l'arrière Cour

Résultat des travaux (après intervention)

Expertise terminé

Travaux à prévoir

Remplacer les luminaires hors service

Pièces remplacées

Références

Qté

Observations du technicien

Observations du client

Date :

Nom du client :
Signature :Date : 19/01/26
Nom du technicien : SAY
Signature : Date : 21/01/26 BP 2943 Abidjan 11
Resp. Technique :
Signature :
SAY Maintenance

Electricité (BTA - BTB - HTA - EP) - Climatisation et Froid - Groupe Electrogène - Onduleur - S.A.S au capital de 100.000.000 FCFA

Siège social : 681 Avenue Abdoulaye Sawadogo, Marcory- ZONE 4 C - 11 BP 2943 Abidjan 11

Tél : +225 27 212 800 41 - Fax : +225 27 212 693 20 - Cel : +225 01 024 444 66 - Email : info@univelect.com

