



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

Client : SGCI Site : AMICILE RA Boundiali N° 1003843 N° OT : 0170470

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité ☒	Dépannage ☒	Date : <u>16/01/26</u> Heure Arrivée <u>11h</u> Heure Départ <u>12h40</u>
Climatisation ☐	Entretien ☐	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
GE ☐	Installation ☐	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
Onduleur ☐	Audit ☐	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
Plomberie ☐		
Energie solaire ☐		
Autres ☐		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 <u>Konan Koffi Rodrigue</u>	4 _____
2 _____	5 _____
3 _____	6 _____

Description des travaux
Constat : Absence de courant dans le bâtiment annexe du domicile RA.
Action : vérification de présence de tension (V=20V), le bon état du câble d'alimentation.
Conclusion : Le câble d'alimentation est hors service.

Résultat des travaux (après intervention)
Mauvais résultat, éclairage non fonctionnel.

Travaux à prévoir
Remplacer le câble d'alimentation H/S

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune pièce remplacée	—	—

Observations du technicien
Il faut impérativement remplacer le câble d'alimentation H/S pour le bon fonctionnement de l'éclairage.

Observations du client

Date : <u>16/01/26</u>	Date : <u>16/01/26</u>	Date : _____
Nom du client : _____	Nom du technicien : <u>Rodrigue</u>	Resp. Technique : _____
Signature : _____	Signature : _____	Signature : _____

Electricité (BTA - BTB - HTA) - Climatisation - Groupe Electrogène - Onduleur - Audit Energétique - Plomberie - Énergie Solaire

S.A.S au capital de 100.000.000 FCFA, Siège social : 25 Rue Paul Langevin - ZONE 4 C - 11 BP 2943 Abidjan 11

Tél : +225 27 212 800 41 - Fax : +225 27 212 693 20 - Cel : +225 01 024 444 66 - Email : info@univelect.com



www.univelect.com