



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : BN11.P02

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

Client : SGCI Site : AGENCE BOUAKO N° OT : 0008848 N° OT : 0430

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité ☐	Dépannage ☒	Date : <u>19/01/26</u> Heure Arrivées <u>8H30</u> Heure Départ <u>10H30</u>
Climatisation ☐	Entretien ☐	Date : _____ Heure Arrivées _____ Heure Départ _____
GE ☐	Installation ☐	Date : _____ Heure Arrivées _____ Heure Départ _____
Onduleur ☐	Audit ☐	Date : _____ Heure Arrivées _____ Heure Départ _____
Plomberie ☐		Date : _____ Heure Arrivées _____ Heure Départ _____
Energie solaire ☐		
Autres ☐		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 Kouassi Amélie
2 Zé Alexis
3 _____

Description des travaux

Contrôle et recherche de fuite souterraine sur les tuyaux d'évacuation des eaux usées au niveau du sol entre les déjets de fond. Fuite constatée dans le sol en provenance des tuyaux dans le jardin (ticket n° 153501)

Résultat des travaux (après intervention)

Après recherche, j'ai constaté que l'eau sort de la terre, ce qui nécessite une fouille dans le jardin pour une profondeur de 3m afin de retrouver les tuyaux pour correction.

Travaux à prévoir

Faire une fouille dans le jardin pour une profondeur de 3m

Pièces remplacées

Références

Qté

Observations du technicien

Besoin d'un prestataire pour la fouille.

Observations du client

Date :

Nom du client :

Signature :

Date :

Nom du technicien :

Signature :

Date :

Resp. Technique :

Signature :

Electricité (BTA - BTB - HTA - EP) - Climatisation et Froid - Groupe Electrogène - Onduleur - S.A.S au capital de 100.000.000 FCFA

Siège social : 681 Avenue Abdoulaye Sawadogo, Marcory- ZONE 4 C - 11 BP 2943 Abidjan 11

Tél : +225 27 212 800 41 - Fax : +225 27 212 693 20 - Cel : +225 01 024 444 66 - Email : info@univelect.com

