



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE  
BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.P02  
Version : 02  
Date de création : 22/02/2022

Client : **NAXO...ALERY..** Site : **SS...KASSERE** N° : **1003816** N° OT : .....

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité	Dépannage	Date : 11/11/25 Heure Arrivée 11h Heure Départ 14h
Climatisation	Entretien	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
GE	Installation	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
Orduleur	Audit	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
Plomberie		
Energie solaire		
Autres		

	1	2	3	4	5	6
Nom et prénoms du (des) technicien(s)	Konain Koffi Raba	Garaga Mouti	Bileu Emmanuel	Sege		
Description des travaux	Contrats en bon fonctionnement des luminaires des luminaires hors service (Canafix (02)) Luminaires (02)					

Résultat des travaux (après intervention)  
Mauvais test, des luminaires hors service

Travaux à prévoir  
Remplacement des luminaires hors service

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune pièce remplacée		

Observations du technicien  
Remplacer les luminaires hors service pour les  
remplacer avec les autres

Observations du client

Date : 11/11/25  
 Nom du client : **ALERY..**  
 Signature : *[Signature]*  
 Nom du technicien : **Konain Koffi Raba**  
 Signature : *[Signature]*  
 Date : 11/11/25  
 Resp. Technique : *[Signature]*