



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

N° 0007036

Client : S.G.C.I. Site: ABOISSO DOMICIALE DA N° OT : 017052

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : 30/12/25 Heure Arrivée 13H30 Heure Départ 17H20
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Energie solaire <input type="checkbox"/>		
Autres <input type="checkbox"/>		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 SAY RODRIGUE	4
2	5
3	6

Description des travaux

Expertise pour le remplacement des luminaires hors service du domicile DA : cuisine : 0120gk de mono rue 1,20, on interrompteur etanche SA eu cadre, on tube led 1,20 Terrasse on ampoule E27 6500K, preau on tube led 1,20 6500k

Résultat des travaux (après intervention)

expertise effectuée

Travaux à prévoir

Remplacer les luminaires hors service

Pièces remplacées	Références	Qté
.....
.....
.....

Observations du technicien

.....

Observations du client

.....

Date : 30/12/25	Date : 30/12/25	Date : 05/01/2025
Nom du client : SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	Nom du technicien : SAY	Resp. Technique : [Signature]
Signature : [Signature]	Signature : [Signature]	Signature : [Signature]