



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

N° 0007230

Client : SGG Site: RUE DU COMMERCE N° OT : 017440

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : 14/01/2026 Heure Arrivée 21h30 Heure Départ 15h15
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Plomberie <input checked="" type="checkbox"/>		
Energie solaire <input type="checkbox"/>		
Autres <input type="checkbox"/>		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 AGOH EDWIGE	4
2	5
3	6

**Description des travaux**  
 a coulement d'eau au niveau du flexible de lavabo flexible de lavabo de faillant

**Résultat des travaux ( après intervention )**  
 le lavabo est hors service

**Travaux à prévoir**  
 changer le flexible de lavabo

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune pièce à remplacer		

**Observations du technicien**  
 le flexible de lavabo du 1er étage est de faillant

**Observations du client**

Date : 14/01/2026  
 Nom du client : SGG  
 Signature : [Signature]  
 Date : 14/01/2026  
 Nom du technicien : AGOH  
 Signature : [Signature]  
 Date :  
 Resp. Technique :  
 Signature :