



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

Client : G.G.C.I Site : BOUAKÉ LGI RUE N° 1006258 N° OT : 018556

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>29-01-26</u> Heure Arrivée <u>9h</u> Heure Départ <u>15h</u>
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Plomberie <input type="checkbox"/>	..... <input type="checkbox"/>	Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Energie solaire <input type="checkbox"/>		
Autres <input type="checkbox"/>		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 <u>BUI ALEXU</u>	4
2	5
3	6

**Description des travaux**

Dépannage électrique  
verification des circuits de lampes

**Résultat des travaux ( après intervention )**

Plusieurs lampes hors service  
4 tubes led 120cm - 2 ampoules E27

**Travaux à prévoir**

Remplacement de lampes

Pièces remplacées	Références	Qté
<u>Aucune</u>		

**Observations du technicien**

**Observations du client**

Date : .....	Date : <u>29-01-26</u>	Date : .....
Nom du client : .....	Nom du technicien : <u>BUI</u>	Resp. Technique : .....
Signature : .....	Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : .....

