



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

N° 0007979

Client : SGC1 Site MOS QUBE

N° OT : 018513

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : 29/01/2026 Heure Arrivée 07H10 Heure Départ 11H44
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE <input checked="" type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Energie solaire <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. TRAORE MOHAMED	4
2. AMANI JB	5
3.	6

Description des travaux
 Suite à la demande du client pour un non démarrage du GE DAGARIBEH 3GBS 35, vérification contrôles mécaniques et électriques, vérifications des différents niveaux (Huile moteur, Gazol, liquide de refroidissement)

Résultat des travaux (après intervention)
 constat d'une défaillance de la batterie de démarrage, batterie à remplacer, charger, batterie fonctionnel, presque au régime, Mode Automatique défaillant, GE en arrêt

Travaux à prévoir
 Travaux de remplacement du cable de commande et de la batterie du GE

Pièces remplacées	Références	Qté

Observations du technicien
 CH: 72 H 03 mn Gazol: 80%

Observations du client

Date : 29/01/2026
 Nom du client : SGC1
 Signature : [Signature]
 Date : 29/01/2026
 Nom du technicien : TRAORE
 Signature : [Signature]
 Date : 29/01/2026
 Resp. Technique : Emmanuel
 Signature : [Signature]