



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

N° 0007632

Client : SACI Site PYRAMIDE

N° OT : 012673

| Domaine d'intervention | | Nature d'intervention | | Dates d'intervention | | |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Electricité | <input checked="" type="checkbox"/> | Dépannage | <input checked="" type="checkbox"/> | Date : 09-02-26 | Heure Arrivée : 11h30 | Heure Départ : 11h30 |
| Climatisation | <input type="checkbox"/> | Entretien | <input type="checkbox"/> | Date : | Heure Arrivée : | Heure Départ : |
| GE | <input type="checkbox"/> | Installation | <input type="checkbox"/> | Date : | Heure Arrivée : | Heure Départ : |
| Onduleur | <input type="checkbox"/> | Audit | <input type="checkbox"/> | Date : | Heure Arrivée : | Heure Départ : |
| Plomberie | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | Date : | Heure Arrivée : | Heure Départ : |
| Energie solaire | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | Date : | Heure Arrivée : | Heure Départ : |
| Autres | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | Date : | Heure Arrivée : | Heure Départ : |

| Nom et prénoms du (des) technicien(s) | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Quelaidé christelle | 4 |
| 2. | 5 |
| 3. | 6 |

Description des travaux

Panne signalée : Les appliques murales des toilettes Hommes et Dames ne s'allument pas (tube LED 0,9/2000K).

Cause : Les tubes LED de ces deux appliques murales sont grillés.

Actions menées : on a fait des tests de vérification.

Résultat des travaux (après intervention)

les appliques ne s'allument pas parce que les tubes sont grillés

Travaux à prévoir

Remplacer les tubes

| Pièces remplacées | Références | Qté |
|-------------------|------------|-----|
| / | / | / |

Observations du technicien

Bon fonctionnement des appareils à l'exception des appliques.

Observations du client

Ampeoules Non Remplacées en attente de nouvelles Urgemment

Date : 09/02/2022
 Nom du client : ROFFI Ayacelyne
 Signature : [Signature] Date : 09-02-26
 Nom du technicien : Quelaidé
 Signature : [Signature] Date : 09-02-26

Electricité (BT - HTA) - Climatisation - Groupe Electrogène - Onduleur - Audit Energétique - Plomberie - Energie Solaire
 S.A.S au capital de 100.000.000 FCFA, Siège social : 25 Rue Paul Langevin - ZONE 4 C - 11 BP 2943 Abidjan 11
 Tél : +225 27 212 800 41 - Fax : +225 27 212 693 20 - Cel : +225 01 024 444 66 - Email : info@univelect.com