



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

N° 0007785

Client : SOCI

Site : NIANGON NORD

N° OT : 018860

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention		
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>17/02/26</u>	Heure Arrivée <u>10h15</u>	Heure Départ <u>11h47</u>
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée .....	Heure Départ .....
GE <input checked="" type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée .....	Heure Départ .....
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée .....	Heure Départ .....
Plomberie <input type="checkbox"/>	..... <input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée .....	Heure Départ .....
Energie solaire <input type="checkbox"/>				
Autres <input type="checkbox"/>				

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 <u>Djemelhou &amp; Dominique</u>	4 .....
2 .....	5 .....
3 .....	6 .....

**Description des travaux**

Suite à l'appel du client pour un démarrage du G2607 le 17/02 après coupure de l'électricité constat GE à l'arrêt batterie HS. Vérifications/contrôles électriques et mécanique.

**Résultat des travaux ( après intervention )**

GE à l'arrêt batterie HS

**Travaux à prévoir**

L'automete à remplacer si danger à faire et remplacement des éléments filtrants.

Pièces remplacées	Références	Qté

**Observations du technicien**

GE à l'arrêt

**Observations du client**

Date : .....	Date : <u>17/02/26</u>	Date : .....
Nom du client : .....	Nom du technicien : <u>Djemelhou</u>	Resp. Technique : .....
Signature : .....	Signature : .....	Signature : .....

