



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

N° 0009582

Client : UNO ENERGY Site SS BOUAKE ELEPHANT N° OT : 019016

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention		
Electricité <input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage <input type="checkbox"/>	Date : 26/02/26	Heure Arrivée 16H00	Heure Départ 16H29
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée .....	Heure Départ .....
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée .....	Heure Départ .....
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée .....	Heure Départ .....
Plomberie <input type="checkbox"/>	Expertise <input checked="" type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée .....	Heure Départ .....
Energie solaire <input type="checkbox"/>				
Autres <input checked="" type="checkbox"/>				

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 NDIRI LANDRY	4 .....
2 .....	5 .....
3 .....	6 .....

Description des travaux  
 Contrôle et vérification des luminaires défectueux

Résultat des travaux ( après intervention )  
 Quelques luminaires sont défectueux

Travaux à prévoir  
 Prévoir le remplacement d'une ampoule E27 11W x 6500K

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune pièces remplacées		

Observations du technicien

Observations du client

Date : 26-02-26	Date : 26/02/26	Date :
Nom du client : SAMSON	Nom du technicien : NDIRI	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signature :