



N° 009581

Client : NUNO ENERGIE / Site : SS ROUTE M'BAHIAKRO N° OT : 019015

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage <input type="checkbox"/>	Date : <u>26/02/26</u> Heure Arrivée <u>15H40</u> Heure Départ <u>16H00</u>
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
Plomberie <input type="checkbox"/>	Expertise <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
Energie solaire <input type="checkbox"/>		
Autres <input checked="" type="checkbox"/>		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 <u>NIDRI LANDRY</u>	4 _____
2 _____	5 _____
3 _____	6 _____

Description des travaux

Contrôle et vérification des luminaires defectueux.

Résultat des travaux (après intervention)

Quelques luminaires hors service

Travaux à prévoir

Prévoir le remplacement de 04 ampoules E27 max 6500K et un tube led 1,20m 18W x 6500K

Pièces remplacées	Références	Qté
<u>Aucune pièce remplacée</u>		

Observations du technicien

Observations du client

Date : <u>26.02.26</u>	Date : <u>26/02/26</u>	Date :
Nom du client : <u>SAMSON</u>	Nom du technicien : <u>NIDRI</u>	Resp. Technique :
Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>	Signature :