

N° 0008612

Client : SGCI Site : logement RA AGNIBILEKRO N° OT : 019023

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>27-02-26</u> Heure Arrivée <u>12h</u> Heure Départ <u>16h30</u>
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
Plomberie <input checked="" type="checkbox"/>		
Energie solaire <input type="checkbox"/>		
Autres <input type="checkbox"/>		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 <u>Kouassi Emile</u>	4 _____
2 <u>N'GUIA BLANCHARD</u>	5 _____
3 _____	6 _____

Description des travaux

Fourniture et remplacement de :
un flexide de bouche sous toilette de visiteurs
un mécanisme W.C. à câble sous toilette des
visiteurs extérieurs
Dépannage selon ticket 154949 et 154935

Résultat des travaux (après intervention)

Bon fonctionnement des équipements remplacés.

Travaux à prévoir

Pièces remplacées	Références	Qté
<u>mécanisme W.C. à câble Indeco</u>		<u>01</u>
<u>flexide de bouche</u>		<u>01</u>

Observations du technicien

RAS

Observations du client

Date : <u>27-02-26</u>	Date : <u>27-02-26</u>	Date : _____
Nom du client : _____	Nom du technicien : <u>Kouassi</u>	Resp. Technique : _____
Signature : _____	Signature : _____	Signature : _____