



Client : SOCI Site : PRESTIGE LANGEVIN N° OT : 019028

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention		
Electricité	<input type="checkbox"/>	Dépannage	<input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>02/03/26</u>	Heure Arrivée : <u>13H</u>	Heure Départ : <u>17H30</u>
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Entretien	<input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée .....	Heure Départ .....
GE	<input type="checkbox"/>	Installation	<input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée .....	Heure Départ .....
Onduleur	<input type="checkbox"/>	Audit	<input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée .....	Heure Départ .....
Autres	<input type="checkbox"/>			Date : .....	Heure Arrivée .....	Heure Départ .....

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. <u>DIABATE BASSAMA</u>	4. ....
2. <u>ASSO DANIEH</u>	5. ....
3. ....	6. ....

**Description des travaux**  
 Diagnostic: de split mural TRANE 15CV INVERTER  
 ne fonctionne pas  
 cellule de diagnostic est hors service (H.S)  
 Solution: Mise en direct pour son fonctionnement

**Résultat des travaux (après intervention)**  
 Bon fonctionnement de l'équipement.

**Travaux à prévoir**  
 Remplacement de diagnostic H.S par un neuf de 20A

Pièces remplacées	Références	Qté
//	//	

**Observations du technicien**  
 Bon fonctionnement de l'équipement.  
 Pise en observation

**Observations du client**

Date : .....	Date : <u>02/03/26</u>	Date : .....
Nom du client : .....	Nom du technicien : <u>DIABATE</u>	Resp. Technique : .....
Signature : <u>KONTE SAGUE</u>	Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : .....

**KONTE SAGUE**  
 Responsable d'Agence  
 Orp/Espace 1er PAUL LANGEVIN  
 Société Générale Côte d'Ivoire

**UNIVELECT SAS**  
 11 BP 2943 Abidjan 11  
 Tél : 27 21 22 00 41  
 Fax : 27 21 26 93 20  
 Service Maintenance

