



N° 1009798

Client : Niwa ENERGY Site : St. SAN Pedro BARRAGE N° OT :

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention		
Electricité	<input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage	<input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>09-03-26</u>	Heure Arrivée <u>8h</u>	Heure Départ <u>14h</u>
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Entretien	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
GE	<input type="checkbox"/>	Installation	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Onduleur	<input type="checkbox"/>	Audit	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Plomberie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Energie solaire	<input type="checkbox"/>					
Autres	<input type="checkbox"/>					

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 <u>SOUMAYOU TOUJOU</u>	4
2 <u>GALEAUX ARMAND</u>	5
3	6

Description des travaux

Contrôle et vérification des luminaires sur la station.

Résultat des travaux (après intervention)

Après la vérification des installations constatée que les lampes du boîtier de graissage et l'éclairage sont hors service.

Travaux à prévoir

Le remplacement des lampes hors service sur le boîtier de graissage et l'éclairage.

Pièces remplacées	Références	Qté
.....
.....
.....

Observations du technicien

Les lampes du boîtier de graissage et l'éclairage sont hors service.

Observations du client

.....

Date : <u>09-03-26</u>	Date : <u>09-03-26</u>	Date :
Nom du client : <u>ROUANE</u>	Nom du technicien : <u>SOUMAYOU</u>	Resp. Technique :
Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>	Signature :

