



Client : SGCT Site : XIANGON SUD N° 0000021 N° OT : 019288

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention		
Electricité	<input type="checkbox"/>	Dépannage	<input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>18/03/26</u>	Heure Arrivée : <u>17h20</u>	Heure Départ : <u>17h40</u>
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Entretien	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
GE	<input checked="" type="checkbox"/>	Installation	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
Onduleur	<input type="checkbox"/>	Audit	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
Autres	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. <u>TIA DOUHN</u>	4.
2. <u>Djameléhou</u>	5.
3.	6.

Description des travaux
 suite à l'appel du client pour un non démarrage du GE XIAN 30XVA après une coupure de l'électricité. Vérifications / contrôles mécaniques et électriques. Vérifications du débit d'huile dans le réservoir d'huile moteur et le niveau de l'huile.

Résultat des travaux (après intervention)
 Opération payante sec, purge du circuit gaz. Réajustement du débit de démarrage. Mise en service du GE.

Travaux à prévoir
 batterie à terme (à remplacer)

Pièces remplacées	Références	Qté
?	?	?

Observations du technicien
 CH = 1284, 18h F = 51,3 Hz U = 407V gazoil 100%
 Bon fonctionnement du GE

Observations du client

Date :

Nom du client : SGCT SAS Abidjan 11

Signature : [Signature]

Date : 18/03/26

Nom du technicien : Djameléhou

Signature : [Signature]

Date : 23/03/2026

Resp. Technique : [Signature]

Signature : [Signature]

