



Client : SBCI Site: PORT BOUET MARCHE N° 0000427 N° OT : 019299

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention		
Electricité	<input type="checkbox"/>	Dépannage	<input checked="" type="checkbox"/>	Date : 19/03/26	Heure Arrivée : 08H45	Heure Départ : 11H25
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Entretien	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
GE	<input type="checkbox"/>	Installation	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
Onduleur	<input type="checkbox"/>	Audit	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
Autres	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 AGOH EDWIGE	4
2	5
3	6

**Description des travaux**  
 Fuite d'eau sur le sun parasol à l'arrière de la cour du bâtiment

**Résultat des travaux ( après intervention )**  
 Le sun parasol est hors service.

**Travaux à prévoir**  
 changer l'embout reliant à l'automat

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune pièce à remplacer		

**Observations du technicien**  
 Mauvais état de l'automat

**Observations du client**

Date : 19/03/26 Nom du client : Signature : <i>[Signature]</i>	Date : 19/03/2026 Nom du technicien : AGOH Signature : <i>[Signature]</i>	Date : UNIVELECT SAS N° BP 2943 Abidjan H Resp. Technique : <i>[Signature]</i> Signature : Service Maintenance
--	---	--

