



Client SGCI Site GALERIE DU PARC N° 0000516 N° OT : 017028

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention		
Electricité	<input type="checkbox"/>	Dépannage	<input checked="" type="checkbox"/>	Date <u>23/03/26</u>	Heure Arrivée <u>09</u>	Heure Départ <u>RH</u>
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Entretien	<input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée .....	Heure Départ .....
GE	<input type="checkbox"/>	Installation	<input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée .....	Heure Départ .....
Onduleur	<input type="checkbox"/>	Audit	<input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée .....	Heure Départ .....
Autres	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Date : .....	Heure Arrivée .....	Heure Départ .....

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. <u>DIABATE BASSA JA</u>	4. ....
2. <u>ASSOA DANIEL</u>	5. ....
3. <u>SILUE</u>	6. ....

**Description des travaux**  
 Diagnostic: Le split mural inverter TRANE 1,5CV ne produit pas du froid  
 Cause: problème de communication entre unité intérieure et l'unité extérieure.  
 Solution: installation provisoire de 13m de cables pour dépannage.

**Résultat des travaux (après intervention)**  
Bon fonctionnement de l'équipement

**Travaux à prévoir**  
Remplacement le cable de liaison

Pièces remplacées	Références	Qté
<u>1</u>	<u>11</u>	

**Observations du technicien**  
Bon fonctionnement de l'équipement.

**Observations du client**

Date : .....	Date : <u>23/03/26</u>	Date : <u>25/03/2026</u>
Nom du client : .....	Nom du technicien : <u>DIABATE</u>	Resp. Technicien : <u>[Signature]</u>
Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>

