



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2
Version : 02
Date de création : 22/02/2022

N° 0009707

Client : CGCT Site : Domicile RA TIERISSOU N° OT : 019497

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>01/04/2026</u> Heure Arrivée <u>11</u> Heure Départ <u>18H20</u>
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Energie solaire <input type="checkbox"/>		
Autres <input type="checkbox"/>		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 <u>Yale Herman</u>	4
2	5
3	6

Description des travaux
Fourniture et remplacement de
luminaires dans le garage.

Résultat des travaux (après intervention)
L'ampoule s'allume bien

Travaux à prévoir
Rien

Pièces remplacées	Références	Qté
<u>tube led 1,20, 18w 6500K</u>		<u>01</u>

Observations du technicien

Observations du client
RAT

Date : <u>01/04/2026</u>	Date : <u>01/04/2026</u>	Date :
Nom du client : <u>CGCT</u>	Nom du technicien : <u>Yale</u>	Resp. Technique :
Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>	Signature :

Electricité (BTA - BTB - HTA) - Climatisation - Groupe Electrogène - Onduleur - Audit Energétique - Plomberie- Énergie Solaire
 S.A.S au capital de 100.000.000 FCFA, Siège social : 25 Rue Paul Langevin - ZONE 4 C - 11 BP 2943 Abidjan 11
 Tél : +225 27 212 800 41 - Fax : +225 27 212 693 20 - Cel. : +225 01 024 444 66 - Email : info@univelect.com