



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 03

Date de creation : 24/12/2025

Client : UNIVELECT Site : MARCORY ZONE N° 0000197 N° OT : 019538

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage <input type="checkbox"/>	Date : 03/04/26 Heure Arrivée : 14h00 Heure Départ : 14h15
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée : _____ Heure Départ : _____
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée : _____ Heure Départ : _____
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée : _____ Heure Départ : _____
Autres <input type="checkbox"/>	EXPERTISE <input checked="" type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée : _____ Heure Départ : _____

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. KOTROU K ALAIN	4. _____
2. _____	5. _____
3. _____	6. _____

Description des travaux
 Expertise pour remplacement de reglette opale 1.20m dans la circulation du 2^{ème} étage. Quantité (02), 0500K.

Résultat des travaux (après intervention)
 Expertise effectuée.

Travaux à prévoir
 /

Pièces remplacées	Références	Qté
/	/	

Observations du technicien
 Reglette opale Hors service.

Observations du client

UNIVELECT SAS
 GESTION DE STOCKS

Date : 03/04/2026 Nom du client : UNIVELECT
 Date : 03/04/26 Nom du technicien : KOTROU Signature : [Signature]
 Date : 03/04/2026 Resp. Technique : [Signature] Signature : [Signature]

