



Client : UNIVELECT Site : SIEGE N° 0000326 N° OT : 019580

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : 11/04/26 Heure Arrivée 07 Heure Départ 12h
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
Autres <input type="checkbox"/>		Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. KONAN JUNIOR	4 _____
2. _____	5 _____
3. _____	6 _____

Description des travaux
 Fuite d'eau des toilettes du Personnel du Secretariat et du Personnel du R+1 des toilettes Hommes Robinet Shattaf défectueux.

Résultat des travaux (après intervention)
 Après intervention : mise en l'arrêt des Robinet des toilettes du Personnel du R+1 et du Secretariat Non-Service des Shattaf.

Travaux à prévoir
 Remplacement des Robinet Shattaf et Shattaf défectueux

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune pièces Remplacées		

Observations du technicien
 Bon fonctionnement des appareils sanitaires, bon écoulement des eaux vannes et eau usée des toilettes.

Observations du client

Date : 11/04/26 Nom du client : UNIVELECT Signature :	Date : 11/04/2026 Nom du technicien : KONAN Signature :	Date : _____ Resp. Technique : _____ Signature : _____
---	---	--

