



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 03

Date de creation : 24/12/2025

Client : SGABS Site: Privilege 2020 N° 0000325 N° OT : 019601

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention		
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : 09/04/2026	Heure Arrivée : 12h30	Heure Départ : 14h00
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
Autres <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. KONAN JUNIOR	4. 7
2.	5.
3.	6.

Description des travaux
 Fuite dans le wc des toilettes Hommes du 5^e étage
 Mécanisme de wc défectueux
 Wc N°3 hors-service.

Résultat des travaux (après intervention)
 Après intervention : mise en service du wc 3
 du 5^e étage des toilettes Hommes.

Travaux à prévoir
 Remplacement du mécanisme du wc N°3 des
 Toilettes Hommes du 5^e étage

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune pièces remplacées		

Observations du technicien
 mise en service des toilettes du wc N°3 des Toilettes
 Hommes (faut prévoir remplacer le mécanisme du wc)

Observations du client

Date : 09-04-2026 Date : 09/04/2026 Date : 13/04/2026
 Nom du client : SOCIETE GENERALE Nom du technicien : KONAN Resp. Technique :
 Signature : Signature : Signature :
 African Business Services Abidjan

