



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

N° 0007944

Client : SGC Site : COMMERCE N° OT : 079673

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : 15/04/2026 Heure Arrivée 10h <sup>30</sup> Heure Départ 10h54
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Plomberie <input type="checkbox"/>		
Energie solaire <input type="checkbox"/>		
Autres <input type="checkbox"/>		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. GORE OUIE	4
2. GUEUGREU MICHÈLE	5
3. ....	6

**Description des travaux**

Expatrie

la suite au branchement de l'équipement de la salle forte on constate que la fiche de l'équipement correspond pas à la prise (fiche anglaise, prise française sans terre).

**Résultat des travaux ( après intervention )**

Equipement non connecté.

**Travaux à prévoir**

de remplacement de la prise par une prise anglaise apparente.

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucun		

**Observations du technicien**

Faire une demande de l'installation du client

**Observations du client**

Date : 15/04/2026	Date :
Nom du client :	Resp. Technique :
Signature :	Signature :