



Client : S.G.I.A.B.S Site : KOUITASSI N° 0000563 N° OT : 019692

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention		
Electricité	<input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage	<input type="checkbox"/>	Date : <u>13/04/2026</u>	Heure Arrivée : <u>16h00</u>	Heure Départ : <u>16h45</u>
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Entretien	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
GE	<input type="checkbox"/>	Installation	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Onduleur	<input type="checkbox"/>	Audit	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Autres	<input type="checkbox"/>	Expertise	<input checked="" type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ

Nom et prénoms du (des) technicien(s)					
1.	<u>MOUANDA ROSE ANISLAM</u>	4.	7		
2.	<u>KOFFI BERENGE</u>	5.			
3.		6.			

Description des travaux

Expertise pour fourniture et remplacement de spot encastré au 4^e étage toilette femme 2 Gu 10 6500K Ø 80, toilette Homme 04 spots encastré Ø 90 6500K, au 3^e étage 2 spots encastrés Ø 90 6500K.

Résultat des travaux (après intervention)

Expertise effectuée.

Travaux à prévoir

Remplacer les luminaires defectueux

Pièces remplacées	Références	Qté
/		

Observations du technicien

Eclairage faible dans les toilettes au 4^e et 3^e étage.

Observations du client

Date : <u>13-04-2026</u>	Date : <u>13/04/2026</u>	Date : <u>13/04/2026</u>
Nom du client : <u>SOCIETE GENERALE</u>	Nom du technicien : <u>MOUANDA</u>	Resp. Technique : <u>[Signature]</u>
Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>

