



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

N° 0007068

Client : SGC Site : NORD EST

N° OT : 017073

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage <input type="checkbox"/>	Date : 04/12/2025 Heure Arrivée 08h15 Heure Départ 15h10
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie <input type="checkbox"/>	Expertise <input checked="" type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Energie solaire <input type="checkbox"/>		
Autres <input type="checkbox"/>		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 MOUANDY ROHSSIE Ghislain	4
2 KOUABENNA CEDRICK	5
3	6

Description des travaux
 Expertise pour fourniture et remplacement de 03 reglettes 1,20 complet, de 03 ID 634 20mm de 03 reglettes 0,60 complet et d'une boîte plexi 100x100.

Résultat des travaux (après intervention)

Travaux à prévoir
 Remplacer 03 reglette 1,20 étanche à l'extérieur
 Remplacer et auditer 03 reglette 0,60 étanche dans les toilettes et deux mono rue à la suite et du vestiaire.

Pièces remplacées	Références	Qté

Observations du technicien
 présence de défaut d'isolement dû aux reglettes défectueuses

Observations du client
 07.58.65.33.34

Date : 05/12/25 Nom du client : Monaté, Tchatche HPA Signature :	Date : 04/12/2025 Nom du technicien : MOUANDY Signature :	Date : 27/12/2025 Resp. Technique : Tél. 27 310 00 11
--	---	---