



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

N° 00004396

Client : *Viko Energy* Site : *SS Dimbokro* N° OT : *019192*

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention		
Electricité	<input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage	<input checked="" type="checkbox"/>	Date : <i>18/03/26</i>	Heure Arrivée : <i>10</i>	Heure Départ : <i>16H</i>
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Entretien	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
GE	<input type="checkbox"/>	Installation	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Onduleur	<input type="checkbox"/>	Audit	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Plomberie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Energie solaire	<input type="checkbox"/>					
Autres	<input type="checkbox"/>					

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1	<i>Yale Herman</i>	4
2	5
3	6

Description des travaux

Fourniture et remplacement des luminaires dans les toilettes client, les vestiaires.

Résultat des travaux (après intervention)

Les luminaires éclairent bien

Travaux à prévoir

Pièces remplacées

Références

Qté

Tube led 1,20 18W, 6500K

01

Ampoule E27 10W, 6500K

01

Observations du technicien

**STATION SHELL
DIMBOKRO**

Observations du client

Date : <i>18/03/2026</i>	Date : <i>18/03/2026</i>	Date :
Nom du client : <i>Kouassi Albert</i>	Nom du technicien : <i>Yale</i>	Resp. Technique :
Signature : <i>[Signature]</i>	Signature : <i>[Signature]</i>	Signature :

Electricité (BTA - BTB - HTA) - Climatisation - Groupe Electrogène - Onduleur - Audit Energétique - Plomberie- Énergie Solaire

S.A.S au capital de 100.000.000 FCFA, Siège social : 25 Rue Paul Langevin - ZONE 4 C - 11 BP 2943 Abidjan 11

Tél : +225 27 212 800 41 - Fax : +225 27 212 693 20 - Cel. : +225 01 024 444 66 - Email : info@univelect.com