


DEVIS DE FOUILLE DANS LE JARDIN
AGENCE SGCI BOUAKÉ
POUR LA RECHERCHE DE FUITE D'EAU
DES TUYAUX D'EVACUATION

* Fouille sur 10 m et profondeur 3 m
ou plus. du côté des toilettes
Hommes et Dames de l'agence pour
cause de fuite d'eau au sous-sol.

Main d'œuvre du prestataire
200.000 F

M. YOUSOUF : 07-77-05-45-80
01-01-39-12-33





SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

FORMULAIRE DE DEVIS

Code : EN03 PC01

Version : 04

Date de création : 12/07/2023

Client : SGC7

Site : AGENCE BOYAKÉ

Nature des travaux : Fouille dans le jardin pour la

réparation de la canalisation souterraine

Destinataire : M. KONE INZAT faire parvenir au destinataire le : 19/01/2026

N°	ARTICLES	REFERENCES	UNITES	QUANTITES
FOURNITURE MATERIELS				
01	Tuyaux PVC Ø 110		ml	06 m
02	Coude PVC Ø 110		U	02
03	Colle tangit en Boite (1Kgs)		U	01
04	Recharge gaz camping		U	02.
MAIN D'OEUVRE (SERVICE)				
SOUS-TRAITANCE (EXTERNE)				
Prestataire pour la fouille. (Voir devis)				
OUTILLAGE (MATERIELS A UTILISER)				
Caisse à outil				
DUREE D'EXECUTION DES TRAVAUX				
(03) trois jours.				
NOMBRE D'INTERVENANTS (COMPETENCE)				
(04) quatre intervenants				

Demandeur

Nom : Kone
Prénom : Emile
Date : 19/01/26
Visa :

Responsable Opérationnel

Nom :
Prénom :
Date :
Visa :

Servie Administration des Ventes

Nom :
Prénom :
Date de réception devis:
Visa :



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

Client : SGCZ Site : AGENCE BOUAKO N° 006646 N° OT : A430

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention		
Electricité ☐	Dépannage ☒	Date : <u>19/01/26</u>	Heure Arrivée <u>8h30</u>	Heure Départ <u>10h30</u>
Climatisation ☐	Entretien ☐	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
GE ☐	Installation ☐	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Onduleur ☐	Audit ☐	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Plomberie ☐	 ☐	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Energie solaire ☐				
Autres ☐				

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 <u>Kouamé Amélie</u>	4
2 <u>Ali Alexis</u>	5
3	6

Description des travaux
<u>Contrôle et recherche de fuite souterraine sur les tuyaux d'irrigation des eaux usées au niveau du sol entre pour les déjets de fond.</u> <u>Fuite constatée dans le pot en provenance des tuyaux dans le jardin (ticket n° 153501)</u>

Résultat des travaux (après intervention)
<u>Après recherche, j'ai constaté que l'eau sort de la terre, ce qui nécessite une fouille dans le jardin pour une profondeur de 3m afin de retrouver les tuyaux pour correction.</u>

Travaux à prévoir
<u>Faire une fouille dans le jardin pour une profondeur de 3m</u>

Pièces remplacées	Références	Qté
<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>

Observations du technicien
<u>Besoin d'un prestataire pour la fouille.</u>

Observations du client

Date :	Date : <u>19/01/26</u>	Date :
Nom du client :	Nom du technicien : <u>Kouamé</u>	Resp. Technique :
Signature :	Signature : <u>[Signature]</u>	Signature :

