



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

Client : IPS - CGRAE Site : Siège plateau N° 0007915 N° OT : 017678

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité ☒	Dépannage ☒	Date : <u>13/01/2026</u> Heure Arrivée <u>08h46</u> Heure Départ <u>09h52</u>
Climatisation ☐	Entretien ☐	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
GE ☐	Installation ☐	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
Onduleur ☐	Audit ☐	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
Plomberie ☐		
Energie solaire ☐		
Autres ☐		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 GORE OULE 4 7
2 BUEUGREU MICHELLE 5
3 6

Description des travaux

Constat
Globe avec détecteur de présence intégré
defectueux dans les toilettes du 1er et 2ème étage
du bâtiment principal CGRAE Siège Plateau.

Résultat des travaux (après intervention)

En attente du matériel

Travaux à prévoir

(02) globe avec détecteur de présence intégré et (04) ampoule E27 au 1er étage ; (01) globe avec détecteur et (02) ampoule E27 au 2ème étage.

Pièces remplacées

Références

Qté

Aucune

Observations du technicien

En attente du matériel

Observations du client

Date : 13-01-2026Date : 13/01/2026Date : 20/01/2026Nom du client : IPS - CGRAENom du technicien : GORE OULE

Resp. Technique

Signature : [Signature]Signature : [Signature]Signature : [Signature]

Electricité (BTA - BTB - HTA) - Climatisation - Groupe Electrogène - Onduleur - Audit Energétique - Plomberie - Énergie Solaire

S.A.S au capital de 100.000.000 FCFA, Siège social : 25 Rue Paul Langevin - ZONE SC - 11 BP 2943 Abidjan 11

Tél : +225 27 212 800 41 - Fax : +225 27 212 693 20 - Cel : +225 01 034 444 000



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

N° 0007914

Client : IPS-CEAE Site : Siège plateau N° OT : DA7678

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité ☒	Dépannage ☒	Date : <u>13/01/2026</u> Heure Arrivée <u>09h40</u> Heure Départ <u>09h52</u>
Climatisation ☐	Entretien ☐	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
GE ☐	Installation ☐	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
Onduleur ☐	Audit ☐	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
Plomberie ☐		
Energie solaire ☐		
Autres ☐		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 <u>GORE OULE</u>	4
2 <u>GUEUGBEU MICHELLE</u>	5
3	6

Description des travaux

Constat:
Tube LED 1,20m defectueux au niveau du
Secrétariat de la DRH / CEAE Siège 2ème étage

Résultat des travaux (après intervention)

En attente du matériel

Travaux à prévoir

Remplacement d'un tube LED 1,20m

Pièces remplacées

Références

Qté

Aucune

Observations du technicien

En attente du matériel (Très Urgent)

Observations du client

VR Sent

Date : 13-01-2025Nom du client : IPS-CEAESignature : [Signature]Date : 13/01/2026Nom du technicien : GORE OULESignature : [Signature]Date : 20/01/2026Resp. Technique : [Signature]Signature : [Signature]

Electricité (BTA - BTE - HTA) - Climatisation - Groupe Electrogène - Onduleur - Audit Energétique - Plomberie - Energie Solaire

S.A.S au capital de 100.000.000 FCFA, Siège social : 25 Rue Paul Langevin - ZONE 4 C - 11 BP 2943 Abidjan 11

Tél : +225 27 212 800 41 - Fax : +225 27 212 693 20 - Cel : +225 01 024 444 66 - Email : info@univect.com