

Client : IPS - CGRAE Site : AGENCE ODIENNE N° : 1006711 N° OT :

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité ☐	Dépannage ☒	Date : <u>21-01-2026</u> Heure Arrivée <u>08H</u> Heure Départ <u>12H</u>
Climatisation ☒	Entretien ☐	Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE ☐	Installation ☐	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur ☐	Audit ☐	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie ☐	 ☐	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Energie solaire ☐		
Autres ☐		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. <u>Gondo Mah Serge</u>	4.
2. <u>Nguelia Bonaventure</u>	5.
3.	6.

Description des travaux
<u>Vérification et contrôle approfondi de la cause du non fonctionnement du groupe condenseur VRV</u>
.....
.....
.....

Résultat des travaux (après intervention)
<u>Le groupe toujours à l'arrêt pour cause d'une des cartes électroniques défectueuses</u>
.....
.....
.....

Travaux à prévoir
<u>Remplacement immédiat de ladite carte défectueuse</u>
.....
.....
.....

Pièces remplacées	Références	Qté
<u>Aucune pièce remplacée</u>	<u>/</u>	<u>/</u>
.....		
.....		
.....		

Observations du technicien
<u>De l'urgence nous souhaitons un remplacement de la carte</u>
.....
.....
.....

Observations du client
<u>Urgence : Aucune climatisation dans les bureaux</u>
.....
.....
.....

Date : <u>21-01-2026</u>	Date :
Nom du client : <u>AGENCE ODIENNE</u>	Resp. Technique :
Signature : <u>[Signature]</u>	Signature :