



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

N° 0007976

Client : IPS - CGRAE Site : YOPOUNGON

N° OT : 018004

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : 13/01/2026 Heure Arrivée : 08H40 Heure Départ : 09H20
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée : Heure Départ :
GE <input checked="" type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée : Heure Départ :
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée : Heure Départ :
Plomberie <input type="checkbox"/>		
Energie solaire <input type="checkbox"/>		
Autres <input type="checkbox"/>		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. TRAORE MOHAMED	4
2.	5
3.	6

Description des travaux
 Suite à la demande du client pour un non démarrage du GE WELCHER 250KVA. Vérifications / contrôles mécaniques et électriques.
 Vérification des différents niveaux (huile moteur, Gasoil, niveau de refroidissement).

Résultat des travaux (après intervention)
 * Constat d'une décharge des batteries, tension Vcc = 60V.
 * Batterie en fin de cycle, à remplacer et charger batterie.
 * Niveau Gasoil accessible, ajoutage groupe.
 * Depot de rouille sur le réservoir et la bouilloire.

Travaux à prévoir
 Travaux de remplacement des batteries 12Vcc / 150 AH
 Travaux de mise en conformité de l'installation, inverseur

Pièces remplacées	Références	Qté

Observations du technicien
 Dysfonctionnement de la carte d'effacement de l'inverseur GE non fonctionnel en cas de coupure d'électricité

Observations du client

Date : 13/01/2026
 Nom du client : IPS - CGRAE
 Signature : [Signature]
 Date : 13/01/2026
 Nom du technicien : TRAORE MOHAMED
 Signature : [Signature]
 Date : 13/01/2026
 Resp. Technique : [Signature]