



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 02

Date de creation : 22/02/2022

N° 00004369

Client : IPX CERAE Site : Agence Yamoussoukro N° OT : 01012

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention		
Electricité	<input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage	<input type="checkbox"/>	Date : <u>21/01/2026</u>	Heure Arrivée <u>8</u>	Heure Départ <u>13</u>
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Entretien	<input checked="" type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
GE	<input type="checkbox"/>	Installation	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Onduleur	<input type="checkbox"/>	Audit	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Plomberie	<input type="checkbox"/>	constat	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Energie solaire	<input type="checkbox"/>					
Autres	<input type="checkbox"/>					

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 <u>Yale Herman</u>	4 <u>7</u>
2	5
3	6

Description des travaux

don de la maintenance préventive, nous avons constaté plusieurs luminaires hors services après vérification de la tension.
9 Ampoules E27 H.S à l'escalier R+1
2 spots led encastrés carré Ø 150 couloir R+1
2 spots led encastrés carré Ø 200 couloir R+1, 1 contacteur modulaire 16A. 2P

Résultat des travaux (après intervention)

Luminaires non remplacés

Travaux à prévoir

prévoir le remplacement des luminaires E27 H.S constatés. 2 contacteurs modulaire 16A, 2P

Pièces remplacées	Références	Qté
/	/	

Observations du technicien

La luminosité des escaliers est réduite veiller faire le remplacement des ampoules le plutôt possible.

Observations du client

[Signature]



Nom du client : Serge KOUAME
 Signature : 21.01.26

Date : 21/01/2026
 Nom du technicien : Yale
 Signature : [Signature]

Date : 21/01/2026
 Resp. Technique : [Signature]
 Signature : [Signature]