



Client : C.E.I Site: SIEGE N° 0000302 N° OT : 018596

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : 30/01/2026 Heure Arrivée 07h Heure Départ
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres <input type="checkbox"/>		
Plomberie		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. KONAN JUNIOR	4. 7
2. _____	5. _____
3. _____	6. _____

Description des travaux
 Fuite d'eau des toilettes du VPI Robinet de Shataf
 Robinet de lavabo defectueux.

Résultat des travaux (après intervention)
 Hors Service du Robinet de lavabo et du Shataf
 des toilettes du VPI

Travaux à prévoir
 Remplacement du Robinet de lavabo, Robinet de
 Shataf

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune pièces Remplacées		

Observations du technicien
 Bon etat des appareils, Sanitaires par-contre leurs
 accessoires sont defectueux (Robinet de lavabo et Shataf)

Observations du client
 1) demande, Remplacement lavabo et du
 Shataf (Bureau VPI)

Date : 30/01/2026 Nom du client : Signature :	Date : 30/01/2026 Nom du technicien : KONAN Signature :	Date : 02/02/2026 Resp. Technique : Signature :
---	---	---

