



Client : S.G.C.I Site Koumassi Romblais N° 0080304 N° OT : 018.650

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>04/02/26</u> Heure Arrivée <u>13h</u> Heure Départ <u>14h</u>
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
Autres <input type="checkbox"/>		Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
<u>Plomberie</u>		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 <u>KONAN JUNIOR</u>	4 _____
2 _____	5 _____
3 _____	6 _____

**Description des travaux**  
 Manque d'eau dans l'agence. Urgence signalée.  
 Coupure d'eau d'eau (SODECI).  
 Surpresseur bon fonctionnement deux bache à eau une bache à eau défectueux.

**Résultat des travaux ( après intervention )**  
 Après intervention problème d'eau résolu.  
 Bon fonctionnement des toilettes Hommes A Samea.

**Travaux à prévoir**  
 Remplacement d'une bache à eau défectueux

Pièces remplacées	Références	Qté
<u>Aucune pièces remplacées</u>		

**Observations du technicien**  
 bache à eau HSD-Service les deux bache à eau contiennent eau et est défectueux

**Observations du client**

Date : _____	Date : <u>04/02/26</u>	Date : _____
Nom du client : _____	Nom du technicien : <u>KONAN</u>	Resp. Technique : _____
Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : _____

